углеродистая сталь





арт. 8P0397 – корпус сталь,привод тип DA

арт. 8P0398 – корпус сталь,привод тип SR

Общие характеристики	**Полнопроходной, двухходовой**
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -10°C до +160°C
Рабочее давление, PN	64 бар
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия INOX-VAL арт.705000, см. стр. 43 каталога

Пневмопривод DA двухстороннего действия

DN	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"
B	121	121	127	210	219	229	269	301
C	106	106	109	188	192	197	229	253
D	45	45	45	71	71	71	81	95
E	55	56	66	79	93	100	110	131
F	110	110	110	141	141	140	164	210
DA	32	32	32	52	52	52	63	75

Пневмопривод SR с возвратными пружинами

DN	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"
B	157	157	163	222	231	241	301	328
C	142	142	145	200	204	209	261	281
D	71	71	71	81	81	81	106	123
E	56	56	66	79	93	100	110	131
F	141	141	141	164	164	164	241	275
SR	52	52	52	63	63	63	85	100





арт. 8P0019F/F – резьба/резьба, привод тип DA
арт. 8P0020SW – под приварку внахлест, привод тип DA
арт. 8P0021BW – под приварку встык, привод тип DA
арт. 8P0022F/F – резьба/резьба, для пара, привод тип DA
арт. 8P0023SW – под приварку внахлест, для пара привод тип DA
арт. 8P0024BW – под приварку встык, для пара привод тип DA

арт. 8P0025F/F – резьба/резьба, привод тип SR
арт. 8P0026SW – под приварку внахлест, привод тип SR
арт. 8P0027BW – под приварку встык, привод тип SR
арт. 8P0028F/F – резьба/резьба, для пара, привод тип SR
арт. 8P0029SW – под приварку внахлест, для пара, привод тип SR
арт. 8P0030BW – под приварку встык, для пара, привод тип SR

Общие характеристики	**Полнопроходной, двухходовой, трехсоставной**	
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"	
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба F/F, под приварку встык BW, под приварку SW	
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм	
Рабочая температура	От -10°C до +160°C	**для пара до +198° C**
Рабочее давление, PN	В зависимости от DN,	**для пара 15 бар**
Давление управления	min. 6 бар	
Тип арматуры	Серия RADIAMONT арт.713000, см. стр. 44 , **арт. 710063,** см. стр. 44, 45	

Пневмопривод DA двухстороннего действия

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	64	64	64	40	40	25	25	25	16	16	16
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
B	128	128	135	212	222	230	267	298	348	373	436
C	111	111	116	188	193	197	229	253	281	292	341
D	45	45	45	71	71	71	81	95	106	106	123
E	57	57	65	76	92	107	116	136	154	180	217
F	110	110	110	141	141	141	164	210	241	241	275
G	33	33	38	47	58	67	76	90	134	161	190
DA	32	32	32	52	52	52	63	75	85	85	100

Пневмопривод SR с возвратными пружинами

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	64	64	64	40	40	25	25	25	16	16	16
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
B	164	164	171	224	234	242	299	326	415	452	482
C	148	148	152	200	205	209	261	281	348	371	387
D	71	71	71	81	81	81	106	123	137	148	148
E	57	57	65	76	92	107	116	136	154	180	217
F	141	141	141	164	1624	164	241	275	333	372	372
G	33	33	38	47	58	67	76	90	134	161	190
SR	52	52	52	63	63	63	85	100	115	125	125